

ไซยา

ฉบับที่	1920
วันที่	8 ก.ย. 65
เวลา	11.10 น.

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์

เขียนที่ ๐๓๗.๗๗๗

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) คุณธ ๗๗/๑ อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ ๑4/1 หมู่ที่ 2 บ้าน บางคน ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอร้องทุกข์ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก

ถนนสายบ้านบางนบใน/ชยผด หมู่ที่ 2 มีจราจรแออัดมาก
ในช่วงฝนตก มีน้ำขังน้ำขุ่นสกปรก มีวัชพืช และต้นไม้ริมถนน ทำให้ประชาชน
ผู้สัญจรเกิดอันตราย ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. กำจัดวัชพืชและต้นไม้ริมถนน

2. ดูแลถนน

เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุของประชาชน

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------|
| ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๓. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) | | | |

เรียน พล.ต. ๐๓๗

ขอแสดงความนับถือ

- ขออภัยที่น้ำท่วมขัง ถนนแออัด

ขอแสดงความนับถือ เป็นขอ เป็นขอ 11.10.65

ขออภัยที่น้ำท่วมขัง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนบ

- ขออภัยที่น้ำท่วมขัง

(ลงชื่อ) คุณธ ๗๗/๑ ผู้ร้องทุกข์

(คุณธ ๗๗/๑)

หมายเลขโทรศัพท์.....

มี ๕

- ขออภัยที่น้ำท่วมขัง ถนนแออัด

ขออภัยที่น้ำท่วมขัง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนบ

๗.๑

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 8016 00620 05 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุคนธ์ ต้าแอ
 Name Mr. Sukhonth
 Last name Tamae

เกิดวันที่ 1 มี.ค. 2500
 Date of Birth 1 Mar. 1957

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 34/1 หมู่ที่ 2 ต.บางนม อ.หัวไทร
 จ.นครศรีธรรมราช

19 ก.พ. 2558
 วันออกบัตร 19 Feb. 2015
 Date of Issue

28 ก.พ. 2563
 วันบัตรหมดอายุ 28 Feb. 2023
 Date of Expiry

8016-01-02190841

BORA-16-04



ประเทศไทย
 THAILAND

JTO-0846709-32

สุคนธ์ ต้าแอ
 34/1 หมู่ 2

บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน

การร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณี.....

[illegible]

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/๓๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายสุคนธ์ คำแอ

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๑๙๒๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฝนตกมีน้ำขังหลายจุด อีกทั้งมีวัชพืชและต้นไม้ขึ้นรกทึบ ทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ - ๒๖๔๓๙๙๕ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

รับ	✓
พิมพ์	น.ก.ร
ทวน	✓
ตรวจ	✓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โทร.๐๗๕-๗๖๖๐๖๐

ที่ นศ. ๘๕๓๐๓/- วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนน เนื่องจากผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งรายละเอียดหนังสือปรากฏตามสำเนาเอกสารหนังสือที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้สั่งการให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในการนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ประสานผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๔ ราย พร้อมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงถนนจำนวน ๗ สายทาง ผลการตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชและกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๒. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๙๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๓๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๔. ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา) หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา)

หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๕. ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทาง ยาว ๓๕๐ เมตร
- ผิวจราจรดิน เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๔๙๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๖. ถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑)

หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๗. ถนนสายจากบ้านนางเตือน - ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายจากบ้านนางเตือน -

ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ขอเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘

๔.๑.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖,๓๐๐ ตารางเมตร

๔.๑.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๒ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘

๔.๒.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๒๒๐ ตารางเมตร

๔.๒.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๙๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๙๕๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๓ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘

๔.๓.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๓๘๐ ตารางเมตร

๔.๓.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๔ ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธิยา) หมู่ที่ ๘

๔.๔.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๔.๔.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๕ ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

๔.๕.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตร

๔.๕.๒ ใช้วัสดุดินลูกรัง (ดินลูกรังเขาพระบาท) จำนวน ๙๙ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๙๕ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๖ ถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗

๔.๖.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๖๒๕ ตารางเมตร

๔.๖.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๘๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๗ ถนนสายจากบ้านนางเตื่อน - ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙

๔.๗.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖๙๐

ตารางเมตร

๔.๗.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณดำเนินการ ๓๐๓,๑๐๐ บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมทาง ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ)




(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ