

1919

อบต.บางนบ
เลขที่รับ 1919
วันที่ 8 / ก.ย. / 2565
เวลา 11.10 น.

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์

เขียนที่ ๐๖/๓. บางนบ

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ประจักษ์ พรหมแก้ว อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 8 บ้าน คลองทองนาโพธิ์ ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอร้องทุกข์ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ฉ้อโกงเงินเคม
เงิน ๑๐ จำนวน 4 ค่ายทาง ต. ๑. ถนนสายหนองทองรัง 1, 2. ถนนสายหนองทองรัง 3. ถนนสายหนองทองรัง 5, 4. ถนนสายบ้านท่ากุด 2 (ทางบ้านนายคุณธนา)
ในวังฝนตก มีน้ำท่วมขังจนจอดรถทั้งสี่ล้อ และต้นไม้โค่นล้ม ทำให้น้ำระเหย
น้ำไหลท่วมดินตึกก่อตัว ได้รับค้ำจุนเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. กำจัดวัชพืชและต้นไม้ริมทาง

2. ถมดินถม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเดือดร้อนของประชาชน

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------|
| ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๓. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) | | | |

ไว้ ณ วันที่ ๐๖/๐๙/๖๕

- ขอสงวนสิทธิ์ (นาย/นาง/นางสาว)

ขอแสดงความนับถือ

รองนายก อบต. บางนบ

เงินเคม - ๑๐๖ มีน้ำท่วม

- มีน้ำท่วม

(ลงชื่อ) ประจักษ์ พรหมแก้ว (ผู้ร้องทุกข์)

(1919 ประจักษ์ พรหมแก้ว)


หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙-๐๙๐๓๑๒

นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8016 00693 11 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ประวัติ เพชรคงแก้ว



Name Mr. Prawat

Last name Petkongkaew

เกิดวันที่ 8 พ.ย. 2509

Date of Birth 8 Nov. 1966

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 3/5 หมู่ที่ 8 ต.บางนบ อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

25 ม.ค. 2559

วันออกบัตร

25 Jan. 2016

Date of Issue

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(ลาทิศ บุญไชยสิทธิ์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

7 พ.ย. 2567

วันบัตรหมดอายุ

7 Nov. 2024

Date of Expiry



8016-02-01251304

พิจารณาจากข้อ
รับเข้า พ.ร.บ. ๖๐/๖๐

BORA-8.3-06



ประเทศไทย
THAILAND

บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน

การร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณี.....

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่/หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
1	162007 เกษมสันต์ เกษมสันต์	3/6 ม.8		0895903192
2	กิตติ ดอญพันธ์	30/10 ม.8		
3	ศุภพร กมลแก้ว	288	ศุภพร	0828161484
4	จิรายุทธ ลีบุญ	8/1 ม.8	จิรายุทธ	
5	จารึก ขนบ		จารึก	
6	จารึก ขนบ	15.8.8	จารึก	
7	อรรณพ ปะโยกาม	15 ม.8	อรรณพ	
8	อรรณพ ขนบ	21/1 ม.8	อรรณพ	
9	ศิริลักษณ์ ลิ้มสี		ศิริลักษณ์	
10	ศิริลักษณ์ ลิ้มสี		ศิริลักษณ์	
11	ศิริลักษณ์ ลิ้มสี		ศิริลักษณ์	
12	ไพฑูริ มณีพันธ์	4.ม.7	ไพฑูริ	
13	อหะหมะ มณีพันธ์	4.ม.7	อหะหมะ	
14	นางธำรง (มณีพันธ์)	9.ม.7	ธำรง	
15	นางพวง ระมัญทอง	13/7 ม.8	พวง	
16	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
17	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
18	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
19	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
20	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
21	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
22	ศิริกมล อภิมา		ศิริกมล	
23	ศิริกมล อภิมา	3/2 ม.8	ศิริกมล	

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/๓๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายประวิติ เพชรคงแก้ว

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๑๙๑๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ผิดจรรยา
เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฝนตกมีน้ำขังหลายจุด อีกทั้งมีวัชพืชและต้นไม้ขึ้นรกทึบ ทำให้ประชาชนผู้ใช้นน
ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๔ สายทาง ดังนี้

๑. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑
๒. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๓
๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔
๔. ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว
เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ - ๕๔๐๓๑๙๒ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง	
พิมพ์	น.ก.ร
ท่าน	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โทร.๐๗๕-๗๖๖๐๖๐

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/- วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนน เนื่องจากผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งรายละเอียดหนังสือปรากฏตามสำเนาเอกสารหนังสือที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้สั่งการให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในการนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ประสานผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๔ ราย พร้อมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงถนนจำนวน ๗ สายทาง ผลการตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชและกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๒. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๙๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๓๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๔. ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา) หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา)

หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๕. ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทาง ยาว ๓๕๐ เมตร
- ผิวจราจรดิน เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๔๙๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๖. ถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑)

หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๗. ถนนสายจากบ้านนางเตือน - ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายจากบ้านนางเตือน -

ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ขอเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘

๔.๑.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖,๓๐๐ ตารางเมตร

๔.๑.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๒ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘

๔.๒.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๒๒๐ ตารางเมตร

๔.๒.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๙๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๙๕๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๓ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘

๔.๓.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๓๘๐ ตารางเมตร

๔.๓.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๔ ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธิยา) หมู่ที่ ๘

๔.๔.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๔.๔.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๕ ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

๔.๕.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตร

๔.๕.๒ ใช้วัสดุดินลูกรัง (ดินลูกรังเขาพระบาท) จำนวน ๙๙ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๙๕ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๖ ถนนสายบ้านหนองลาดยั้ง (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗

๔.๖.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๖๒๕ ตารางเมตร

๔.๖.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๘๐๐ ตร.ม. ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๗ ถนนสายจากบ้านนางเตือน - ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙

๔.๗.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖๙๐


ตารางเมตร

๔.๗.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณดำเนินการ ๓๐๓,๑๐๐ บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมทาง ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ)




(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายวันรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายพิสิทธิ์ ปั่นเหลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ