

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/๐๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายสายันต์ เสนดำ

อ้างถึง หนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่รับ ๐๑๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือคำร้องทั่วไป ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสาย
สี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม ซึ่งถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตบริเวณขอบผิวจราจรทั้งสองด้าน ปัจจุบันไม่มีไหล่
ทาง ทำให้สองข้างผิวจราจร มีความสูงชัน ส่งผลให้ผู้ใช้นถนน ประสบอุบัติเหตุ ตกบริเวณขอบทาง ได้รับบาดเจ็บ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหายมาแล้วหลายราย นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว
เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๓๐๙๖๔๖๙ ลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

www.Bangnop.go.th



นศร ๘๕๓๐๓/๐๐๘
นศร ๘๕๓๐๓/๐๐๘

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....



ที่ นค ๘๕๓๐๓/๐๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอบางไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐



มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายสายันต์ เสนดำ

อ้างถึง หนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่รับ ๐๑๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือคำร้องทั่วไป ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสาย
สี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม ซึ่งถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตบริเวณขอบผิวจราจรทั้งสองด้าน ปัจจุบันไม่มีไหล่
ทาง ทำให้สองข้างผิวจราจร มีความสูงชัน ส่งผลให้ผู้ใช้นถนน ประสบอุบัติเหตุ ตกบริเวณขอบทาง ได้รับบาดเจ็บ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหายมาแล้วหลายราย นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว
เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๓๐๙๖๔๖๙ ลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

www.Bangnop.go.th



นศรธา ศรีธธา อารยธรรม
น ค ร ศ ร ี ธ ร ร ม ร าช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โทร.๐๙๕-๗๖๖๐๖๐

ที่ นศ. ๘๕๓๐๓/-

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบถนนสายจากสี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ทั่วไป เลขที่รับ ๐๑๑ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ถนนสายจากสี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนบ ร้องทุกข์โดยนายสายันต์ เสนดำ ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ หมู่ที่ ๙ ร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจากถนนสายสี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม ซึ่งถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตบริเวณขอบผิวจราจรทั้งสองด้าน ปัจจุบันไม่มีไหล่ทาง ทำให้สองข้างผิวจราจร มีความสูงชัน ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถประสบอุบัติเหตุ ตกบริเวณขอบทาง ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินได้รับความเสียหายมาแล้วหลายราย และได้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ซึ่งผู้ดูแลรับผิดชอบถนนสายดังกล่าว เข้าดำเนินแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ให้กับประชาชนผู้ใช้ถนน ต่อไป

ในกรณีดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้สั่งการให้กองช่างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรายงานให้ทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ประสาน นายสายันต์ เสนดำ ผู้ร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. - เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพปัญหา ณ.ถนนสายจากสี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนบ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จากการตรวจสอบสภาพปัญหา พบบริเวณขอบผิวจราจรคอนกรีต ไหล่ทางทั้งสองข้างเกิดทรุดตัว ทำให้ผิวจราจร กับขอบทางมีความชัน จากสภาพปัญหาอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ที่ขับขี่รถสัญจรไปมาได้เป็นอย่างมาก และอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต และทรัพย์สินได้ ในช่วงกลางคืนผู้ใช้เส้นทาง ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

ผลการตรวจสอบ ถนนสายจากสี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนบ ปรากฏว่า

เป็นถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร บริเวณขอบผิวจราจรคอนกรีต ไหล่ทางทั้งสองด้าน (ซึ่งเป็นวัสดุหินคลุก) ปัจจุบันทรุดตัว ทำให้ข้างผิวจราจรคอนกรีตทั้งสองด้าน มีความชัน ระยะทางไหล่ทางทรุดตัว รวมสองข้าง มีระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร

สาเหตุไหล่ทางทรุดตัวเกิดจาก ถูกน้ำกัดเซาะ ตามอายุการใช้งานและการเสื่อมสภาพของวัสดุ ไม่ได้ซ่อมแซม ซึ่งลักษณะการชำรุด ปรากฏตามภาพถ่ายที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายละเอียด ข้างต้น และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ขับขีรถ ในการสัญจรไปมา ลดอุบัติเหตุ จากการใช้เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ รายละเอียดดังนี้

๑) ดำเนินการเสริมไหล่ทางในจุดที่ทรุดตัว ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง รวม ๓๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังเกาะยวน (ชื่อวัสดุลูกรังที่เรียกตามภาษาถิ่นในพื้นที่ แหล่งที่มาของวัสดุ อ.ปากพูน จ.พัทลุง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. เสริมไหล่ทางในส่วนที่ชำรุด พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ (ขนาดความกว้างไหล่ทางเป็นความกว้างเฉลี่ย จึงให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณาตามสภาพพื้นที่และความ เหมาะสมในการลงวัสดุเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองและเกิดประโยชน์สูงสุด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายวันรังสรรค์ อินทร์รงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)


(นายพิสิษฐ์ แบนเหลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน/สภาพปัญหา ถนนสายจากสี่แยกบางแค – สะพานวัดบ้านราม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนบ



ภาพถ่ายลักษณะวัสดุดินลูกรังเกาะยวนที่ใช้เสริมไหล่ทางที่ทรุดตัว
ถนนสายจากสี่แยกบางแค - สะพานวัดบ้านราม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนบ



วัสดุมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง
ลูกรังที่ดีต้องมีเม็ดปนมาด้วยโดยขนาดเม็ดก็ตามที่กำหนดโดยทั่วไปคือไม่ควรเกิน ๑ นิ้ว ส่วนมากใช้สำหรับงานถม
ที่ถมถนน

๕๖๓

เลขที่	๐๗
วันที่	2 - มี.ค. 2567
เวลา	17:02

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์

เขียนที่ ๐๖๓.

วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ส.อ.น. 1 อายุ 46 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ที่ 9 บ้าน บางนบ ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอร้องทุกข์ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก

ถนนสายแยกบางนบ - สะพานวัดบ้านราม ซึ่งถนนเป็นผิวจราจรตอนแรก
บริเวณขอบผิวจราจรทั้งสองด้าน ปัจจุบันไม่มีไหล่ทาง ทั้งในสองข้างผิวจราจร
มีต้นไม้ใหญ่ ต้นกล้วย กล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า
ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาดังนี้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากต้นไม้ใหญ่ ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า
ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า
ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------|
| ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๓. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) | | | |

เรียน นายก อบต.

- นายสมศักดิ์ แสนดี ๑๐๓๓๐๖๒๕๓๓ ขอแสดงความนับถือ

เนื่องจาก ถนนสายแยกบางนบ - สะพานวัดบ้านราม

ซึ่งถนนเป็นผิวจราจรตอนแรก บริเวณขอบผิวจราจรทั้งสองด้าน ปัจจุบันไม่มีไหล่ทาง ทั้งในสองข้างผิวจราจร
มีต้นไม้ใหญ่ ต้นกล้วย กล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า
ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยน้ำว้า
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕๓๐๙๖๔๖๙

มาแก้ปัญหานี้

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ขอแสดงความนับถือ
นายสมศักดิ์ แสนดี

()


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 8016 00694 80 0**
 ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย สายันต์ เสนดำ**
 Name **Mr. Sayan**
 Last name **Sendam**
 เกิดวันที่ **4 เม.ย. 2521**
 Date of Birth **4 Apr. 1978**
 ศาสนา **พุทธ**
 ที่อยู่ **27/1 หมู่ที่ 9 ต.บางนบ อ.หัวไทร**
 จ.นครศรีธรรมราช
 19 ส.ค. 2559 รอยสักรหัส **3 เม.ย. 2568**
 วันออกบัตร (ลายสกรู ขุนณะ ใต้ กต) วันบัตรหมดอายุ
19 Aug. 2016 (ลายสกรู ขุนณะ ใต้ กต) **3 Apr. 2025**
 Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry **8016-02-08191324**

ศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์ / เสนดำ

BORA-7.2-05-2559

 ประเทศไทย
 THAILAND
JT3-1057302-18