

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/๐๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายชยพล สังข์แก้ว

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๔๔๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ฝายกั้นน้ำ
ชั่วคราว หมู่ที่ ๒ บ้านบางสน ชำรุดทำให้น้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่น้ำจืด หมู่ที่ ๒ ทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้รับความ
เสียหายและเดือดร้อน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๘๒๕๔๖๒๔ ลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

www.Bangnop.go.th



ร่าง.....
พิมพ์..... นกทอ
ท่าน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โทร.๐๓๕-๗๖๖๐๖๐

ที่ นศ. ๘๕๓๐๓/- วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ทั่วไป เลขที่รับ ๔๔๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ร้องทุกข์โดย นายชยพล สังข์แก้ว ขอร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ กรณีเนื่องจาก ฝายกั้นน้ำชั่วคราว หมู่ที่ ๒ บ้านบางสน ชำรุดทำให้น้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่น้ำจืด หมู่ที่ ๒ ทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้รับความเสียหายและเดือดร้อน

ตามหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้สั่งการให้กองช่างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหา พร้อมรายงานให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือร้องทุกข์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โดยนายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ประสาน นายชยพล สังข์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ผู้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ และได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พร้อมกัน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า น้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่น้ำจืด ทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้รับความเสียหายและเดือดร้อน

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

๔.๑ เห็นควรพิจารณาปิดทางน้ำโดยการขุดลอกดินและใช้ไม้กระดานอัดพร้อมกระสอบทรายตั้งเรียงปิดกันทางรั่วซึมของน้ำเค็ม จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดำเนินการดังนี้

จุดที่ ๑ ฝายกั้นน้ำชั่วคราวพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านบางสน

- งานรื้อถอน ถอนกระสอบทรายเดิมที่กั้นน้ำเค็มซึ่งเสื่อมสภาพออกจำนวน ๓ ชั้น (ความกว้าง ๑ เมตร)

- งานซ่อมแซม ดำเนินการจัดหากระสอบทรายพร้อมบรรจุทรายเรียงกลับจุดเดิม จำนวน ๓ ชั้น จำนวนกระสอบทราย ๓๐ กระสอบ

จุดที่ ๒ ฝายกั้นน้ำชั่วคราวพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านบางสน

- งานรื้อถอนกระสอบทรายและไม้กระดานอัดเดิมที่เสื่อมสภาพซึ่งกั้นน้ำเค็มไม่ให้รั่วไหลลงแหล่งน้ำจืด (ความกว้าง ๑ เมตร)

- งานซ่อมแซม ดำเนินการขุดลอกดินลงลึก ๑.๕๐ เมตร และใช้ไม้กระดานอัดปิดกั้นช่องทางน้ำไหล พร้อมกระสอบทรายปิดกั้นทางน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ)




(นายวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายนริ่งสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ภาพถ่ายสภาพปัจจุบันฝายกั้นน้ำชั่วคราว หมู่ที่ ๒ บ้านบางสน



✓ 20.10.17

ឯកសារបញ្ជីប្រតិបត្តិការ

1. ឯកសារបញ្ជីប្រតិបត្តិការ ១១/១
2. ឯកសារបញ្ជីប្រតិបត្តិការ ២៣/១
3. ឯកសារបញ្ជីប្រតិបត្តិការ ២៨
4. ឯកសារបញ្ជីប្រតិបត្តិការ ២៦
5. ឯកសារបញ្ជីប្រតិបត្តិការ ២៣/២