

1921

อบต.บางนบ
เลขที่รับ 1921
วันที่ 8 ก.ย. 65
เวลา 11.15 น.

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์

เขียนที่ ๐๓๓. บางนบ

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) เกษม นยศรี อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้าน น้ำตก ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอร้องทุกข์ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก

ถนนสายบ้านหนองเตาตึก (ตอน 1) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ซึ่งรากรกพื้นดิน
เป็นบ่อ ในช่วงฝนตก มีน้ำไหลตายออกทั้งมีรั้ว และต้นไม้ข้างทาง ทำให้
ประชาชนที่ใช้ถนนเกิดอันตราย ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. การจัดรั้วหินและต้นไม้ข้างทาง

2. ถนนคอนกรีต

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชน

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ฉบับ

๓. เอกสารอื่นๆ (ระบุ)

เขียน พลก อบต.

ขอแสดงความนับถือ

- นายเกษม นยศรี รองนายก อบต.บางนบ

ชื่อ และนามสกุล และชื่อ และนามสกุล

ชื่อ และนามสกุล หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 (ลงชื่อ) เกษม นยศรี ผู้ร้องทุกข์

(นายเกษม นยศรี)

๓. นาม

- ชื่อ ไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

มี

- นายเกษม นยศรี รองนายก อบต.บางนบ

นายเกษม นยศรี

มี

มี

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 8016 00621 18 7

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย เกษม หยุศรี
 Name Mr. Kasem
 Last name Yusril

เกิดวันที่ 4 พ.ค. 2513
 Date of Birth 4 May 1970

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 4 ต.บางนมโค อ.หัวไทร
 จ.นครศรีธรรมราช

13 พ.ค. 2559 วันที่ออกบัตร 3 พ.ค. 2568
 13 May 2016 (เจ้าพนักงานออกบัตร) วันที่หมดอายุ 3 May 2025
 Date of Issue Date of Expiry 8016-02-05130947

ตัวใหญ่ 1 ม. 65
 170
160
150

ตัวเล็ก 1 ม. 65
 170
160
150

BORA-7.2-02-2559

ประเทศไทย
 THAILAND

JT3-1010549-37

บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน

การร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณี.....

[illegible]

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/ ๓๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายเกษม หยุศรี

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๑๙๒๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฝนตกมีน้ำขังหลายจุด อีกทั้งมีวัชพืชและต้นไม้ขึ้นรกทึบ ทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ - ๘๘๗๕๖๕๓ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง	
พิมพ์	น.ก.ร
ทวน	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โทร.๐๗๕-๗๖๖๐๖๐

ที่ นค ๘๕๓๐๓/-

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนน เนื่องจากผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งรายละเอียดหนังสือปรากฏตามสำเนาเอกสารหนังสือที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้สั่งการให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในการนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ประสานผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๔ ราย พร้อมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงถนนจำนวน ๗ สายทาง ผลการตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชและกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๒. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๙๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง

- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๓๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๔. ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา) หมู่ที่ ๘ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา)

หมู่ที่ ๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๕. ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทาง ยาว ๓๕๐ เมตร
- ผิวจราจรดิน เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๔๙๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๖. ถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑)

หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๗. ถนนสายจากบ้านนางเตือน - ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ลักษณะ - ปัญหา

- บริเวณผิวจราจร/เขตทาง มีวัชพืชกีดขวางช่องจราจร และเขตทางตลอดสายทาง
- ผิวจราจรวัสดุลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ชำรุดรวม ๓๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ลักษณะ - ปัญหา ปรากฏตามภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนสายจากบ้านนางเตือน -

ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ขอเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘

๔.๑.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖,๓๐๐ ตารางเมตร

๔.๑.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๑,๒๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๒ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๘

๔.๒.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๒๒๐ ตารางเมตร

๔.๒.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๙๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๙๕๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๓ ถนนสายหนองทองจันทร์ ๕ หมู่ที่ ๘

๔.๓.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๓๘๐ ตารางเมตร

๔.๓.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๔ ถนนสายบ้านตากแดด ๒ (ข้างบ้านนายสนธยา) หมู่ที่ ๘

๔.๔.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๔.๔.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๕ ถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล หมู่ที่ ๒

๔.๕.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตร

๔.๕.๒ ใช้วัสดุดินลูกรัง (ดินลูกรังเขาพระบาท) จำนวน ๙๙ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๔๙๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๖ ถนนสายบ้านหนองลาดยักษ์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗

๔.๖.๑ ปรับปรุงถนนทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๒,๖๒๕ ตารางเมตร

๔.๖.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔.๗ ถนนสายจากบ้านนางเตือน - ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙

๔.๗.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ๖๙๐

ตารางเมตร

๔.๗.๒ ใช้วัสดุลูกรังผิวจราจร (ลูกรังเกาะยวน) จำนวน ๓๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่รวม ๓๕๐ ตร.ม. ลีกละ ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณดำเนินการ ๓๐๓,๑๐๐ บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาง ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ)




(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ